Bayliner VR 6 E

~~€ 75.900~~

€ 74.500



Tekne üreticisi:	Bayliner	Uzunluk:	6,82 m
Tekne türü:	motorlu tekne	Genişlik:	2,45 m
Kategori:	yeni tekne/mevcut tekne	Üretim yılı:	2026
Demirleme yeri:	Almanya, Schwebheim / Schweinfurt	motor:	Mercruiser ECT 4.5-250 MPI, 250 BG (184 kW), benzin

Sağlayıcı:
Boote Pfister
Joachim Pfister
Wahlweg 6
97525 Schwebheim / Schweinfurt
Almanya

Telefon: +49 9723 93710
Web sayfası: http://www.bootepfister.de
Diller: almanca, ingilizce










Ayrıntılar

Tekne kimliği	**s270282**

Teknik bilgiler

Gövde malzemesi	**fiber**
Gövde türü	**planya teknesi**
Yakıt deposu	**125 l**

motor

Model	**Mercruiser ECT 4.5-250 MPI**
Motor-Güç	**250 BG (184 kW)**

Donanım

Seyir	**chartplotter, derinlik ölçer, GPS**
Güverte ekipmanı	**güverte duşu**
İçerideki malzemeler	**havuzluk masası, kimyasal tuvalet**
Brandalar	**bimini tente**

Açıklama

Bu metin otomatik olarak çevrilmiştir.

Pfister Yeni Tekne

Liste fiyatı: 84.063,00€
Satış fiyatı: 74.500,00€

Preferred Paket 2: Havuzluk masası, paslanmaz çelik paket
Bimini tente ve baş ile havuzluk persenningli wakeboard kulesi
Döşeme paketi (kabuk koltuk ve baş minderi)
Simrad GPS/chartplotter GO9 derinlik ölçer dahil
Havuzluk Seadek zemin kaplaması gri
Yüzme platformu Seadek zemin kaplaması gri
Baş tarafta hoparlör
Yağ karteri
Kıç tarafta duş
Kimyasal WC
Demir ve halat dahil elektrikli ırgat
BP 2700 Steinbacher
Tandem römork için 100 km/s ruhsat
Tandem römork ön yük
Güvenlik paketi
Suda devreye alma ve SW'de eğitim

Diğer sorularınız için +49-9723-93710 numarasından veya (iletişim bilgilerindeki e-posta ile) bize ulaşabilirsiniz.
Diğer ilginç teklifleri şu internet sitesinde bulabilirsiniz: www.bootepfister.de

Notlar: Hatalar ve değişiklikler saklıdır!
Araç açıklaması yalnızca aracın genel olarak tanımlanması amacına hizmet eder ve satış hukuku anlamında bir garanti niteliği taşımaz. Bilgiler eksiksiz olmak iddiasında değildir! Verilen bilgiler ve açıklamalar bağlayıcı değildir ve güvence altına alınmış özellikler olarak kullanılmaz. Satıcı yazım ve veri iletim hatalarından sorumlu değildir. Donanımlar yerinde kontrol edilmelidir!